

## Übersicht Bockhorn


Nr.	Name:	Verantwortlich:	Art:	Bewertung:	Dringend zu erledigen:	Auslastung:		Bemerkungen:
						Schule:	Verein:	
1 a	Sporthalle Hilgenholter Straße	LK Friesland	dreifach Sporthalle	3	Dach- und Sportbelagssanierung erforderlich			Siehe Masterplan des LK
1 b	Sportplatz Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn	Naturrasenplatz	2		keine Angaben	keine Angaben	
1 c	100 m Laufbahn Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn	Laufbahn	4	Belag ausbessern oder ern.	keine Angaben	keine Angaben	im Bereich der Pflasterung Unfallgefahr
1 d	400 m Laufbahn Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn		5	Entspricht keiner Norm und ist so als 400 m Bahn nicht nutzbar	keine Angaben	keine Angaben	ist so als Sportanlage nicht nutzbar
1 e	Weitsprunganlage Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn	Weitsprunganlage	4	Anlauf, Absprung und Sprunggrube erneuern	keine Angaben	keine Angaben	Unfallgefahr
1 f	Kugelstoßanlageanlage Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn		5	Erneuern oder Rückbau (Unfallgefahr)	keine Angaben	keine Angaben	ist so nicht nutzbar
2 a	Sporthalle GS Bockhorn	Gemeinde Bockhorn	einfach Sporthalle	2	Versiegelung Sportboden prüfen	keine Angaben	0,98	
3 a	Bürgerhuus	Gemeinde Bockhorn	Bewegungsraum	2		keine Angaben	keine Angaben	nur als Bewegungsraum nutzbar
4 a	Sporthalle GS Grabstede	Gemeinde Bockhorn	einfach Sporthalle	2		keine Angaben	0,875	Kletterwand vorhanden
4 b	Sportplatz GS Grabstede	Gemeinde Bockhorn	Naturrasen	2		keine Angaben	keine Angaben	nur als Schleuderballplatz nutzbar
4 c	100 m Laufbahn GS Grabstede	Gemeinde Bockhorn	Laufbahn	2		keine Angaben	keine Angaben	
4 d	Weitsprunganlage GS Grabstede	Gemeinde Bockhorn	Weitsprunganlage	3	Absprung muss erneuert werden	keine Angaben	keine Angaben	
5 a	Minigolfanlage	Gemeinde Bockhorn	Minigolf 18 Bahnen	2		keine Angaben	keine Angaben	
6 a	Freibad	Gemeinde Bockhorn	Freizeitbad	2	Babybecken u. Dach der Umkleiden sanierungsbedürftig	keine Angaben	keine Angaben	

### Zusammenfassung Bockhorn:

Zustand:	Gesamtanlagen:	Landkreis-Anlagen:	Gemeinde-Anlagen:	
Konnte nicht beurteilt werden	n.b.	0		0%
Die Halle befindet sich in einem optimalen Zustand	1	0		0%
Es liegen keine oder nur unbedeutende Mängel vor, welche im Zuge der laufenden Instandhaltung beseitigt werden können.	2	8	8	57%
Es liegen Mängel vor, welche größere Reparaturen erforderlich machen oder der allgemeine Zustand der Anlage ist so einzuschätzen, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren größere Erneuerungen anstehen.	3	2	1	14%
Es liegen erhebliche Mängel vor, die z. B. eine Erneuerung von Sportböden, der Sanierung von Nebenräumen, möglichst zeitnah erfordern.	4	2	2	14%
Die Sportstätte ist unbrauchbar	5	2	2	14%

14

Zusammenfassung Bockhorn in realen Zahlen



Zusammenfassung Bockhorn in %

