

## Übersicht Schortens

| Nr. |   | Name:                          | Verantwortlich: | Art:              | Bewertung: | Dringend zu erledigen:   | Auslastung:   |               | Bemerkungen:   |
|-----|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--|---------------|---------------|--|
|     |   |                                |                 |                   |            |  | Schule:       | Verein:       |  |
| 1   |   | Sporthalle Glarum              | Stadt Schortens | Einfachsporthalle | 2          | Sporthalle wird nicht weiter betrachtet, Sporthalle wird abgerissen und es wird in der Nähe eine neue Sporthalle geben wird.   | 48%           | 100%          | Sehr positiv fiel der Sozial – und Mehrzweckraum auf, wenn möglich sollte im Neubau ähnliche Räume geplant werden. Hier werden Kurse für Kindergruppen angeboten, diese Räume eignen sich besonders dafür. |
| 2   | a | Sporthalle Heidmühle           | Stadt Schortens | Naturrasenplatz   | 2          | Sanierung an der Decke mittelfristig erforderlich  | 57%           | 47%           |  |
| 2   | b | Laufbahn Heidmühle             | Stadt Schortens | Laufbahn          | 4          | Laufbahn ist abgetragen und weist Löcher im Belag auf.   | keine Angaben | keine Angaben | Verletzungsgefahr  |
| 2   | c | Weitsprunganlage Heidmühle     | Stadt Schortens | Weisprunganlage   | 4          | Anlauf ist abgetragen und weist Löcher im Belag auf, zudem ist hier der Absprung und der Aufsprung sanierungsbedürftig.  | keine Angaben | keine Angaben | Verletzungsgefahr  |
| 3   |   | Sporthalle Jungfernbusch       | Stadt Schortens | Einfachsporthalle | 1          | keine Maßnahmen erforderlich   | 51%           | 73%           | Sehr gepflegte Sporthalle  |
| 4   | a | Sporthalle Oestringfelde       | Stadt Schortens | Naturrasenplatz   | 2          | Dach muss erneuert/vernünftig repariert werden. Zurzeit ist es dicht, hat aber regelmäßig Leckstellen. Fenster schließen z.T. nicht mehr richtig, dadurch ist aus energetischer Sicht eine Erneuerung sinnvoll.                          | keine Angaben | 38%           |  |
| 4   | b | Laufbahn Oestringfelde         | Stadt Schortens | Laufbahn          | 4          | Laufbahn ist abgetragen und weist Löcher im Belag auf.   | keine Angaben | keine Angaben | Verletzungsgefahr  |
| 4   | c | Weitsprunganlage Oestringfelde | Stadt Schortens | Weisprunganlage   | 4          | Anlauf ist abgetragen und weist Löcher im Belag auf, zudem ist hier der Absprung und der Aufsprung sanierungsbedürftig.  | keine Angaben | keine Angaben | Verletzungsgefahr  |
| 5   |   | Sporthalle Roffhausen          | Stadt Schortens | Einfachsporthalle | 2          | Mittelfristig ist es zu empfehlen die Duschen und Umkleiden zu sanieren.   | keine Angaben | 100%          | 2 für die Sportfläche; 3 für Duschen und Toiletten   |
| 6   |   | Sporthalle Schortens           | Stadt Schortens | Einfachsporthalle | 3          | Duschen weisen Schimmelpilze auf; Dach muss auf Dichtheit geprüft werden; Prallschutz sollte vervollständigt werden; Glasbausteine an der Tür ersetzen; bei nächster Renovierung an Gerätetore denken (Unfallgefahr)                     | 59%           | 83%           |  |
| 7   |   | Sporthalle Sillenstede         | Stadt Schortens | Sporthalle        | 3          | Dach über den Umkleiden/Duschen undicht, durch Baufachmann prüfen lassen und nach Bedarf abdichten. Boden in der Halle weist Risse auf, reparieren lassen. Hallendach undicht, abdichten. Prallschutz ern. Fluchttür geht nach innen auf | 20%           | 100%          | An den undichten Stellen standen Eimer zum Auffangen des Regens.   |
| 8   |   | Sportplatz Sillenstede         | Stadt Schortens | Fußballplatz      | 2          | Belüftung und Besandung der Plätze erforderlich  | keine Angaben | keine Angaben | Langfristig Platzsanierung einplanen   |

## Übersicht Schortens

|    |   |                             |                     |                     |   |   |               |               |   |
|----|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|---|---------------|---------------|---|
| 9  |   | Sportplatz Middelsfähr      | Stadt Schortens     | Fußballplatz        | 3 | <p>1. Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden.</p> <p>2. Der Trainingsplatz muss neu belegt werden und vorher sollte die Drainage überprüft werden</p> <p>3. Ein Tor muss erneuert werden (Verletzungsgefahr); Tor steht schief und ist am den Pfosten beschädigt.</p> <p>4. Überprüfen ob ein Maulwurfzaun eingebaut worden ist.</p> | keine Angaben | keine Angaben | Die Sanierung sollte in den nächsten 3 Jahren erfolgen  |
| 10 | a | Sportplatz Klosterpark      | Stadt Schortens     | Fußballplatz        | 3 | <p>Dringend: Kunststoffrasen muss ständig aufbereitet und entsprechend gepflegt werden, sonst geht verringert sich die Lebens- und Nutzungsdauer! Problem ist die optimale Verteilung des Granulates, bei falscher und ungenügender Verteilung knicken die Kunstrasenhalme ab.</p>  | keine Angaben | keine Angaben | <p>1. Umkleiden, Duschen und Toiletten weisen dringender Renovierungsbedarf auf. Bedeutender Wassereintrich in die Räumlichkeiten.</p> <p>2. Bäume müssen geschnitten werden, da sie das Flutlicht verdecken</p> <p>3. Ballfangzäune sind teilweise defekt und sollten zeitnah erneuert werden.</p> <p>4. Maulwurfproblematik gegeben trotz Fangzaun, Zaun überprüfen</p> |
|    | b | Sportplatz Klosterpark      | Stadt Schortens     | Fußballplatz        | 3 | <p>Drainage Rasenplatz muss nachgeschaut bzw. repariert werden. Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden. Tore weisen erhebliche Schäden auf und müssen ausgetauscht werden (Verletzungsgefahr)</p>  | keine Angaben | keine Angaben | siehe 10 a  |
|    | c | Sportplatz Klosterpark      | Stadt Schortens     | Fußballplatz        | 3 | <p>Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden.</p>   | keine Angaben | keine Angaben | siehe 10 a  |
| 11 |   | Sporthalle Kieler Staße     | Landkreis Friesland | Zweifach Sporthalle | 3 | <p>Dach muss überprüft werden; Schimmel in den Duschen und Umkleiden; Spielfläche muss saniert werden, Sanierung dringend notwendig</p>   | keine Angaben | keine Angaben | Die Sanierung sollte in den nächsten 3 Jahren erfolgen  |
| 12 | a | Sporthalle Beethovenstraße  | Landkreis Friesland | Dreifach Sporthalle | 1 | <p>für die Sportfläche</p>  | keine Angaben | keine Angaben | Sicherheitstechnik wird erneuert  |
|    | b | Sporthalle Beethovenstraße  | Landkreis Friesland | Umkleiden Sanitär   | 3 | <p>Sanierung erforderlich</p>   | keine Angaben | keine Angaben | Sanierung ist schon geplant   |
|    | c | Sporthalle Beethovenstraße  | Landkreis Friesland | Gymnastikhalle      | 3 | <p>Sanierung erforderlich</p>   | keine Angaben | keine Angaben |   |
|    | d | Sporthalle Beethovenstraße  | Landkreis Friesland | Fitnessraum         | 5 | <p>nicht mehr nutzbar; Grundsanierung erforderlich</p>  | keine Angaben | keine Angaben |   |
|    | e | Sportanlage Beethovenstraße | Landkreis Friesland | Fußballfeld         | 3 | <p>Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden. Tore weisen erhebliche Schäden auf und müssen ausgetauscht werden (Verletzungsgefahr)</p>   | keine Angaben | keine Angaben | Sportstätte bietet insgesamt vielfältige Möglichkeiten  |

## Übersicht Schortens

|   |                                      |                     |                  |   |  |               |               |  |
|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|---|--|---------------|---------------|--|
| f | Mehrzweckfeld Beethovenstraße        | Landkreis Friesland | Mehrzweckfeld    | 3 | nach Bedarfsermittlung ggf. Renovierung erforderlich, Etablierung von versch. Spielmöglichkeiten denkbar | keine Angaben | keine Angaben |  |
| g | Laufbahnen Beethovenstraße           | Landkreis Friesland | Laufbahnen       | 3 | Sanierung der Deckschicht erforderlich; Abgrenzungen reinigen ggf. ern                                   | keine Angaben | keine Angaben |  |
| h | Weitsprunganlage Beethovenstraße     | Landkreis Friesland | Weitsprung       | 3 | Sanierung der Deckschicht erforderlich; auf der einen Seite Absprungbereich sanieren                     | keine Angaben | keine Angaben |  |
| i | Hochsprung Beethovenstraße           | Landkreis Friesland | Hochsprung       | 2 | normale Pflegearbeiten   | keine Angaben | keine Angaben |  |
| j | Kugelstoßanlage Beethovenstraße      | Landkreis Friesland | Kugelstoßen      | 2 | normale Pflegearbeiten   | keine Angaben | keine Angaben |  |
| k | Stabhochsprunganlage Beethovenstraße | Landkreis Friesland | Stabhochsprung   | 2 | normale Pflegearbeiten   | keine Angaben | keine Angaben |  |
| l | Speerwurfanlage Beethovenstraße      | Landkreis Friesland | Speerwurf        | 2 | normale Pflegearbeiten   | keine Angaben | keine Angaben |  |
| m | Hammerwurfanlage Beethovenstraße     | Landkreis Friesland | Hammerwurf       | 2 | normale Pflegearbeiten   | keine Angaben | keine Angaben |  |
| n | Hindernisanlage Beethovenstraße      | Landkreis Friesland | 3000 m Hindernis | 2 | normale Pflegearbeiten   | keine Angaben | keine Angaben |  |

### Zusammenfassung Schortens:

|  |             |
|--|-------------|
| Konnte nicht beurteilt werden  | <b>n.b.</b> |
| Die Halle befindet sich in einem optimalen Zustand   | <b>1</b>    |
| Es liegen keine oder nur unbedeutende Mängel vor, welche im Zuge der laufenden Instandhaltung beseitigt werden können.   | <b>2</b>    |
| Es liegen Mängel vor, welche größere Reparaturen erforderlich machen oder der allgemeine Zustand der Anlage ist so einzuschätzen, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren größere Erneuerungen anstehen. | <b>3</b>    |
| Es liegen erhebliche Mängel vor, die z. B. eine Erneuerung von Sportböden, der Sanierung von Nebenräumen, möglichst zeitnah erfordern.   | <b>4</b>    |
| Die Sportstätte ist unbrauchbar  | <b>5</b>    |

### Gesamtanlagen:

### Landkreis-Anlagen:


### Städtische Anlagen:

|    |   |   |     |
|----|---|---|-----|
| 0  |   |   | 0%  |
| 2  | 1 | 1 | 6%  |
| 11 | 6 | 5 | 35% |
| 13 | 7 | 6 | 42% |
| 4  |   | 4 | 13% |
| 1  | 1 |   | 3%  |

**31**

## Übersicht Schortens

Zusammenfassung Schortens in realen Zahlen



Zusammenfassung Schortens in %

