

Übersicht Wangerland

Nr.	Name:	Verantwortlich:	Art:	Bewertung:	Dringend zu erledigen:	Auslastung:		Bemerkungen:
						Schule:	Verein:	
1	Freibad Tettens	Gemeinde Wangerland	Schwimmbad	n.b.	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	Freibad wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vorgestellt.
2	Solefreizeitbad	Gemeinde Wangerland	Freizeitbad	1		keine Angaben	keine Angaben	
3	Hallenwellenbad	Gemeinde Wangerland	Hallenbad	n.b.	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	Besichtigung war nicht möglich
4	Sporthalle Hohenkirchen	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	3	<p>1. Boden in den Umkleiden sollte erneuert werden</p> <p>2. Schimmel an der Decke ; Belüftung überprüfen ggf. Sanierung notwendig</p> <p>3. Bänke in den Umkleiden stark abgenutzt, ern.</p> <p>Hinweis: geplant ist die Sanierung der Umkleide- und Waschräume</p> <p>4. Material: vielfältig, teilw. Neuwertig, Cyclingräder vorhanden, Lautsprecher für Musik vorhanden.</p> <p>5. Kletterwände nicht gesichert</p>		64%	
5	Sporthalle Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	2	Boden sollte zeitnah neu versiegelt werden, die blauen Linien kommen hoch Prallschutz fehlt; Kletterwandsicherung fehlt, sollte bei nächster Sanierung angebracht werden		86%	
6 a	Sporthalle Tettens	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	3	<p>Eine Renovierung der Umkleiden / Dusch und Sanitäreanlagen und der Geräteraumtüren wird empfohlen. Folgende Sicherheitsmängel sollten beseitigt werden:</p> <p>Elektrische Anlagen in den Räumen können von Kindern erreicht werden.</p> <p>Kletterwände nicht gesichert, Tore haben Sicherheitsmängel (Haken gucken raus).</p> <p>Kabel für elektrische Fensteröffnung hängt runter. Sollte mit Kabelkanal befestigt werden. Da bei z.B. Ballkontakt das Kabel abgerissen werden kann. Notausgang nicht ausgeschildert, nur ein Schild auf Tribüne</p> <p>Des weiteren fallen kl.</p> <p>Renovierungsarbeiten an; wie z.b. Toilettensitz ern</p>		62%	

Übersicht Wangerland

	b	Sportplatz Tettens	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	3	Fußballplatz: Drainage überprüfen und Belag nach den Vorgaben des DFB's bearbeiten; Tore ern.	18%	
	c	Laufbahn Tettens	Gemeinde Wangerland	Laufbahn	4	Laufbahn reinigen und Belag auffüllen, Bahn ist so nicht mehr nutzbar		
	d	Weitsprunganlage Tettens	Gemeinde Wangerland	Weitsprunganlage	5	so nicht mehr nutzbar. In Anlaufbahn Netzhaltestangen, Sand im Aufsprung hart, Gras wächst im Aufsprung. Empfehlung: Eine von zwei Bahnen nutzbar machen.		
7	a	Sporthalle Horumersiel	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	2	keine	95%	Seiten (links u. rechts) ohne Prallschutz
	b	Sportplatz Horumersiel	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	4	Sollte wieder Spielbetrieb stattfinden, müssen bestimmte Eigenschaften wiederhergestellt werden: Platzsanierung damit das Wasser wieder abläuft, Ballfangzaun zu den Wohnhäusern	10%	Nach Klärung der Nutzung sollte der Platz sollte nach Vorgaben des DFB's saniert werden
	c	Laufbahn Horumersiel	Gemeinde Wangerland	Laufbahn	n.b.			Anlage konnten nicht bewertet werden
	d	Weitsprunganlage Horumersiel	Gemeinde Wangerland	Weitsprunganlage	n.b.			Anlage konnten nicht bewertet werden
8	a	Sporthalle Waddewarden	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	2		49%	
	b	Sportplatz Waddewarden	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	3	Umkleiden, Duschen und Toiletten renovierungsbedürftig. Duschen entsprechen nicht der Trinkwasserverordnung Rasen sehr schlecht gemäht, Rasenschnitt ist liegengeblieben -> das fault und der Rasen darunter geht kaputt	24%	Der Rasenplatz sollte bei weiteren Nutzung gem. Richtlinien des DFB's saniert werden
9	a	Sportplatz Hooksiel (Tenne)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	2		54%	Die Duschanlage sollte nach Trinkwasserverordnung saniert werden. Ebenso ist die Ent- und Belüftung in den Duschen zu prüfen
	b	Sportplatz Hooksiel (Rasen)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	2	Die Tür zum Rasenplatz ist sehr schmal und niedrig (Verletzungsgefahr). Hier sollte eine Normgerechte Tür eingebaut werden.		Der Rasenplatz sollte nach den Vorgaben des DFB's gepflegt werden
	c	Sportplatz Hooksiel (Kleinfeld Rasen)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	3	Maulwurfproblem, Zaun einbauen		Der Rasenplatz sollte nach den Vorgaben des DFB's gepflegt werden
	d	Laufbahn Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Laufen	5	abgängig, Oberbelag weißt Risse und große Löcher auf, Laufbahnbegrenzung schadhaft; Verletzungsgefahr		

Übersicht Wangerland

	e	Weitsprunganlage Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Weitsprunganlage	5	abgänglich, Oberbelag weißt Risse und große Löcher auf, Absprungbereich muss komplett saniert werden; Verletzungsgefahr		
	f	Stabhochsprunganlage Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Stabhochsprung	5	abgänglich, Oberbelag weißt Risse und große Löcher auf, Verletzungsgefahr		
	g	Kugelstoßanlage Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Kugelstoßen	4	Kugelstoßringe müssen gereinigt werden und Balken ern.; Verletzungsgefahr		
	h	Speerwurfanlage Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Speerwerfen	5	abgänglich, Oberbelag weißt Risse und große Löcher auf, Verletzungsgefahr		
	e	Fußballtennisanlage	Gemeinde Wangerland	Fußballtennis	2	Keine		
	f	Bouleanlage	Gemeinde Wangerland	Boulen	2	Keine		
	g	Skateranlage	Gemeinde Wangerland	Skaten	5	Muss dringend saniert werden		
10		Sportplatz Minsen	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	5	Als Sportstätte in dem Zustand nicht zu gebrauchen. Vorschlag: Umwidmung zum Bolzplatz	keine Angaben	Keine Umkleiden oder Sanitäranlagen. Platzzustand ist als Bolzplatz zu sehen. Erfüllt in keinster Weise die Richtlinien für einen Sportplatz bzw. regelkonformen Spielbetrieb.
11		Sportplatz Tettens (Hauptstraße)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	4	In diesem Zustand ist der Sportplatz nicht als Sportstätte zu bewerten. Es fehlen Umkleiden und Sanitäranlagen. Der Platz weißt viele Unebenheiten auf und die Drainage ist ohne Funktion. Tore sind beschädigt, es besteht Unfallgefahr.	16%	Sollte der Platz weiter als Trainingsplatz genutzt werden so sind bestimmte Arbeiten unerlässlich, dazu gehören: 1. Rasenpflege gem. den Richtlinien der DFB's bzw. der deutschen Gesellschaft für Rasenpflege. 2. Sanitäre Einrichtungen müssen vorhanden sein. Hier sollte die Auslastung und Nutzung mit dem Verein abgesprochen werden, evtl kann der Platz auch in ein Bewegungsraum (Bolzplatz) umgewandelt werden.
12	a	Sportplatz Hohenkirchen (Alma-Rogge-Weg)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	3	Boden stellenweise eher Sand als Rasen; Torbereich (Boden) muss „renoviert“ werden	45%	Der Rasenplatz sollte nach den Vorgaben des DFB's gepflegt werden

Übersicht Wangerland

	b	Minispielfeld Hohenkirchen	Gemeinde Wangerland	Fußball	4	Dringende Reinigung erforderlich, durch Glasscherben: Verletzungsgefahr. Reparatur des fehlerhaften Bodenbelages zwingend erforderlich: Verletzungsgefahr	keine Angaben	Es sollte eine Verantwortlicher für das Minispielfeld ernannt werden.
13	a	Sporthalle Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Dreifachsporthalle	3	1. Umkleieräume müssten renoviert werden. Flurwände weisen Risse auf 2. Toilettüren sind teilweise defekt, ern. 3. Duschanlagen müssten saniert werden, aktuelle Richtlinien sind noch nicht umgesetzt. Bsp. Trinkwasserverordnung, Spiegel noch aus Glas, 4. Innenraum Kein Prallschutz vorhanden; Fußbodenleisten lösen sich; Renovierung erforderlich 5. Belüftung / Heizung: keine Aussage möglich, sollte überprüft werden	keine Angaben	
	b	Sportplatz Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Fußballfeld	3	Drainage überprüfen		Der Rasenplatz sollte nach den Vorgaben des DFB's gepflegt werden
	c	Kleinspielfeld Hohenkirchen	Landkreis Friesland		4	Boden weist viele Schäden auf, abgängig. Hier sollte geprüft werden wie die Nutzung des Platzes gegeben ist; ggf. Rückbau		Sicherheitshinweis: Sicherungskasten am Tartanspielkäfig ist offen! Starkstrom im erreichbaren Bereich für Schüler.
	d	Volleyballfeld Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Volleyball	5	Platz ist so nicht mehr nutzbar und sollte rückgebaut werden		
	e	Laufbahn Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Laufen	4	Laufanlage (Aschbahn): muss gereinigt werden, Laufbahnrand freilegen, danach Ränder untersuchen ggf. ern.		
	f	Weitsprunganlage Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Weitsprunganlage	4	Aufsprungbereich + Umrandung ist zu reinigen, Umrandung muss repariert werden		
	g	Kugelstoßanlage Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Kugelstoßen	3	Wurfring: muss gereinigt und dringend aufbereitet werden		


Übersicht Wangerland

Zusammenfassung Wangerland:

		<u>Gesamtanlagen:</u>	<u>Landkreis- Anlagen:</u>	<u>Gemeinde- Anlagen:</u>	
Konnte nicht beurteilt werden	n.b.	4		4	11%
Die Halle befindet sich in einem optimalen Zustand	1	1		1	3%
Es liegen keine oder nur unbedeutende Mängel vor, welche im Zuge der laufenden Instandhaltung beseitigt werden können.	2	7		7	19%
Es liegen Mängel vor, welche größere Reparaturen erforderlich machen oder der allgemeine Zustand der Anlage ist so einzuschätzen, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren größere Erneuerungen anstehen.	3	9	3	6	24%
Es liegen erhebliche Mängel vor, die z. B. eine Erneuerung von Sportböden, der Sanierung von Nebenräumen, möglichst zeitnah erfordern.	4	8	3	5	22%
Die Sportstätte ist unbrauchbar	5	8	1	7	22%

37

Zusammenfassung Wangerland in realen Zahlen



Zusammenfassung Wangerland in %

